

令和2年9月（2020年9月）の工事状況 9月24日撮影





## 【9月の主な工事内容】

(1) 熱回収施設：ALC 工事（蒸気復水器室）



(2) 熱回収施設：ランプウェイ（北側）配筋工事



(3) 熱回収施設：ランプウェイ（南側）鉄骨工事



(4) 管理棟：配筋工事





【9月の主な工事内容】


(5) 熱回収施設：ボイラとエコノマイザの接続ダクト組付



(6) 熱回収施設：アンモニア噴霧装置据付



(7) 熱回収施設：ボイラ水压テスト



(8) リサイクル施設：動力制御盤（中央制御盤）据付

