

令和3年1月（2021年1月）の工事状況 1月21日撮影



【1月の主な工事内容】

(1) 熱回収施設：建物（東面、北面）足場解体



(2) リサイクル施設：見学者ホール施工状況



(3) ストックヤード棟：地中梁施工



(4) 管理棟：天井ダクト工事



【1月の主な工事内容】

(5) 熱回収施設：蒸気復水器上部ヘッダー管取付



(6) 熱回収施設：焼却炉内築炉工事



(7) 熱回収施設：ボイラ（エコマイザ）保温取付



(8) 熱回収施設：減温塔板金取付

