

# 焼却炉の内部(耐火物)の現状



アンカーの露出(○の部分)




落下した耐火物




落下したクリンカ

\*クリンカは、灰が溶けて炉壁に付着した塊



作業員の安全確保が必要



状態がさらに悪化すると  
ケーシングが熱で膨張します。