

琵琶湖の水質改善、地域の取組みが鍵に

琵琶湖の大きさを

琵琶湖は、面積約670km²(県面積の6分の1)で日本最大の湖です。二



琵琶湖の生態系

琵琶湖には約1700種の動物、植物が生息しています。世界で琵琶湖にしか見られない固有種も多く存在しています。

琵琶湖の水位

琵琶湖の水位は、2023年9月以降の少雨により低下し、2024年1月4日には

令和6年琵琶湖水位線



琵琶湖の水質

令和6年度水浴場水質調査で6月28日、県内の主要な4カ所の水浴場について開設前の水質調査が4ヶ所全が「適」と判定されました。



パリ五輪

パリ五輪では、トリアスロンの水泳競技等がセーヌ川で開催されました。セーヌ川は、水質悪化により1993年に水浴が禁止されました。

長年、セーヌ川の水質悪化の原因となっていたのが、雨天等の増水時における下水の流入です。セーヌ川にはパリ市内の汚水と雨水が同じ配管を通って流れ込みます。

Table with 7 columns: 水浴場名, 市名, 水質, COD, 透明度, pH, O-157, 判定, 総合判定, 備考. It lists data for 4 locations: 松の浦, 近江舞子, 宮ヶ浜, and 吹上.

Table with 4 columns: 区分, ふん便性大腸菌群数, 油膜の有無, COD, 透明度. It shows standards for water quality from '適' (Good) to '不適' (Poor).



琵琶湖の白

水中に溶けている窒素やリン等の栄養塩類が多い状態になることを富栄養化といいます。琵琶湖では富栄養化が進み、1977年5月に淡水赤潮が大規模に発生し、水道水の異臭味障害、養魚場でのアユ、コイ等の斃死被害が発生しました。

日本財団「海と日本のプロジェクト」の一環で琵琶湖と周辺河川の実態を調査しました。調査結果によると、琵琶湖の6ヶ所の調査地点で検出されたマイクロプラスチックの平均個数は、1個当たり1個未満で日本近海の2.4個より少ないことがわかりました。



僕は、琵琶湖は多くの人が使っている水の水源として役立つことを知り、そして琵琶湖に異変が起これば近くの住民が協力して活動して欲しいと思います。僕も近くの川に行き、掃除をしました。ゴミのほどんどがプラスチックが落ちています。これらが琵琶湖に入り込むマイクロプラスチックになるんだと思います。自ら積極的に取り組んでいきたいです。