



毎日水質検査報告（給水栓）  
令和7年3月 各施設 水温




|        | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 石田配水場  | 9.0  | 9.0  | 9.3  | 9.5  | 9.2  | 9.2  | 9.0  | 9.4  | 8.9  | 8.9  | 9.1  | 9.0  | 9.2  | 9.4  | 9.6  | 9.9  | 9.6  | 9.6  | 9.6  | 9.7  | 9.6  | 9.8  | 10.1 | 9.9  | 10.1 | 10.8 | 10.8 | 11.1 | 11.0 | 11.3 | 11.4 |
| 洲本配水場  | 9.0  | 9.6  | 9.7  | 9.6  | 9.4  | 9.4  | 9.0  | 9.0  | 9.3  | 9.2  | 9.6  | 9.6  | 9.9  | 9.9  | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 9.7  | 9.9  | 9.8  | 10.0 | 10.5 | 10.9 | 10.9 | 10.6 | 11.3 | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 12.0 | 12.1 |
| 播磨田水源地 | 16.8 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.8 | 17.0 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | 17.0 | 17.0 | 16.9 |
| 立入水源地  | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 12.9 | 13.4 | 12.6 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.3 | 13.4 | 13.6 | 13.2 | 13.8 | 13.1 | 13.0 | 12.7 | 12.5 | 12.5 | 12.8 | 13.1 | 13.4 | 13.3 | 13.4 | 14.1 | 13.4 | 13.7 | 13.1 | 13.1 | 12.7 |


毎日水質検査報告 (給水栓)  
令和7年3月 各施設 残塩

[illegible]


毎日水質検査報告 (給水栓)  
令和7年3月 pH

[illegible]

毎日水質検査報告 (給水栓)  
令和7年3月 各施設 色度

[illegible]

毎日水質検査報告 (給水栓)  
令和7年3月 各施設 濁度

[illegible]