



毎日水質検査報告（給水栓）  
令和7年5月 各施設 水温




|        | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 石田配水場  | 15.0 | 15.0 | 14.7 | 14.7 | 15.0 | 15.1 | 15.7 | 15.4 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.5 | 15.7 | 15.9 | 16.1 | 16.3 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 16.1 | 16.6 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 18.7 | 18.3 | 18.7 | 18.3 | 18.1 | 18.5 |
| 洲本配水場  | 15.5 | 15.8 | 15.3 | 15.4 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 16.7 | 16.7 | 16.5 | 17.2 | 17.8 | 16.9 | 16.7 | 17.5 | 18.1 | 17.9 | 18.4 | 18.7 | 18.9 | 18.5 | 18.7 | 19.1 | 18.5 | 18.9 |
| 播磨田水源地 | 17.3 | 17.4 | 17.5 | 17.4 | 17.3 | 17.4 | 17.5 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 17.6 | 17.8 | 17.5 | 17.6 | 17.6 | 17.9 | 17.8 | 17.6 | 17.8 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 17.9 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.6 | 17.5 | 17.5 |
| 立入水源地  | 14.0 | 14.3 | 14.0 | 14.3 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 16.2 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 16.2 | 15.8 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.4 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.8 |


毎日水質検査報告 (給水栓)  
令和7年5月 各施設 残塩

[illegible]


毎日水質検査報告 (給水栓)  
令和7年5月 pH

[illegible]

毎日水質検査報告 (給水栓)  
令和7年5月 各施設 色度

[illegible]

毎日水質検査報告 (給水栓)  
令和7年5月 各施設 濁度

[illegible]